



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
Adresa: Str.Universității nr. 1 Oradea, România
Telefon: +40 259 432830 Fax: +40 259 432789
E-mail: rectorat@uoradea.ro
Pagina web: www.uoradea.ro
BIROUL S.S.M.-S.U.

Nr.înreg. ...17.....



APROB
RECTORUL UNIVERSITĂȚII DIN ORADEA
Prof.univ.dr.ing.CONSTANTIN BUNGĂU

Instrucțiuni P.S.I pentru spălătorii




În încăperile în care se desfășoară activități de spălare, uscare și călcare a lenjeriei și altor materiale textile se vor asigura următoarele reguli și măsuri de prevenire și stingere a incendiilor:

- Utilajele, echipamentele, instalațiile și aparatele folosite pentru spălare se curăță în permanență de eventualele depuneri de fibră, fire, scame sau alte deșeuri pe organele de mișcare ale acestora (axe, valțuri, cilindri, lagăre, cuve, etc.). Curățirea se face de către personal calificat și autorizat în acest scop.
- Înainte de introducerea în mașină a produselor textile pentru spălat, acestea se vor examina pentru înlăturarea eventualelor corpuri metalice care prin lovire pot constitui surse de inițiere a unor incendii;
- Se interzice depozitarea în încăperile de lucru a articolelor și produselor textile pentru spălat, curățat, călcat care depășesc cantități mai mari decât pentru o șarjă;
- Lubrifianții necesari ungerii utilajelor se păstrează și depozitează în bidoane sau cutii metalice închise ermetic, în locuri special amenajate și marcate corespunzător, iar pentru utilizare la locul de muncă, nu se admit cantități mai mari decât cele necesare unui schimb de lucru;
- Este interzisă montarea pe mașini a șarterelor de pornire-oprire, acestea se vor monta pe stelaje metalice la o distanță de cel puțin 2,5 m de mașini;
- La operațiunile de apretat, impregnat cu mașini care folosesc substanțe inflamabile sau explozibile se verifică zilnic modul de funcționare a instalației de ventilare iar în aceste încăperi este strict interzis utilizarea focului deschis sau a fumatului. Canalele de evacuare a gazelor vor fi curățate periodic respectându-se cu strictețe graficele de realizare a acestor lucrări;
- Uscătoare și ventilatoarele se curăță zilnic de scame, praf;
- Părțile lemnoase din camerele de uscare se tratează cu materiale ignifuge, potrivit prevederilor reglementarilor specifice;

- La mașinile de uscat, presele hidraulice cu încălzire electrică, calandrelle și alte utilaje încălzite cu abur sau rezistență electrică se verifică ca, după terminarea lucrului, să nu rămână nici un fel de produse textile;
- Materialele scoase de la uscat nu trebuie să depășească temperatura de 70 °C;
- Înaintea începerii operațiunilor de călcat se verifică starea tehnică a mașinilor electrice de călcat, ștecherelor, cordoanelor, fișelor, iar pe timpul întreruperii călcatului fiarele de călcat se așează numai pe suporturi special construite din materiale incombustibile;
- La călcarea obiectelor din materiale textile în a căror compoziție intră fibre sintetice, care nu permit o temperatură ridicată, cordoanele vor fi prevăzute cu întreruptoare, spre a se opri curentul atunci când se depășește temperatura necesară, sau se utilizează aparate de călcat cu sistem de reglaj pentru diverse tipuri de materiale;
- La introducerea și scoaterea din priză se va mânui fișa (ștecherul) fierului de călcat fără a se trage de cordon;
- La terminarea lucrului fiarele electrice de călcat și presingurile vor fi deconectate de la sursele de curent electric;
- Se interzice părăsirea locului de muncă la terminarea programului, înainte de efectuarea următoarelor operațiuni:
 - oprirea tuturor mașinilor;
 - evacuarea tuturor deșeurilor și curățirea locului de muncă;
 - deconectarea de la priză a tuturor aparatelor electrice din încăperi

Șef Birou S.S.M.-S.U.
Ing. Bagdi Carmen



Întocmit
Cadru tehnic P.S.I. – Mărcuș Floare

